



	Instrukcja Ogólna P3-01-I07 Działania zapobiegające błędom przepływomierza stacji zlewnej do Procedury P3-01 Sterowanie procesem oczyszczania ścieków	Strona	1 z 1
		Data wydania	15.10.2015 r.
		Nr wersji	01
Imię i nazwisko	Opracował Beata Szambora	Sprawdził Robert Czora	Zatwierdził Agata Świderska-Ostapiak
Data	15.10.2015 r.	15.10.2015 r.	15.10.2015 r.
Podpis			

1. CEL INSTRUKCJI

Celem instrukcji jest zapobieganie występującym błędom przepływomierza rejestrującego ilość ścieków na stacji zlewnej, a w konsekwencji zmniejszenie ilości występujących z tego powodu reklamacji.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES

Instrukcja opisuje sposób postępowania pracowników Centralnej Oczyszczalni Ścieków na stacji zlewnej w zakresie czyszczenia odpowietrznika przy rurze spustowej.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Osobami odpowiedzialnymi za wykonywanie zaleceń instrukcji są maszyniści oczyszczalni ścieków.

4. TRYB POSTĘPOWANIA

W celu zapobiegania ewentualnym błędom wskazań przepływomierza rejestrującego ilość ścieków na stacji zlewnej profilaktycznie raz w tygodniu należy wyczyścić odpowietrznik przy rurze spustowej oraz sprawdzić szczelność połączeń. W razie potrzeby czyszczenie odpowietrznika należy przeprowadzać częściej.

5. ZAŁĄCZNIKI

Nie wprowadzono

6. TABELA ZMIAN I POPRAWEK

Lp.	Treść zmiany / poprawki	Zmianę wprowadził	Podpis / data